


地下室放樣



放樣查驗



鋼筋吊料



續接器查驗



一樓底版完成

完成時間113年01月27日

柱筋綁紮




牆筋綁紮



水電配管



柱筋查驗




一樓底版完成

完成時間113年01月27日

鋼筋查驗(1)



鋼筋查驗(2)



模板進料



地下室模板施作



一樓底版完成

完成時間113年01月27日

地下室牆模組立



模板支撐




地下室半牆澆置



混凝土坍度檢測



混凝土氯離子檢測



地下室半牆拆模



模板拔鐵釘及物料整理



安全欄杆拆除



一樓底版完成

完成時間113年01月27日

拔鋼軌樁



鋼軌樁吊運



模板進料



地下室模板施作



一樓底版完成

完成時間113年01月27日

地下室牆筋綁紮



牆筋查驗(1)



牆筋查驗(2)



一樓版樑模施作



一樓底版完成

完成時間113年01月27日

地下室水電配管



水電配管查驗



水電管鋼筋補強



一樓版模施作



一樓底版完成

完成時間113年01月27日

一樓鋪版模



水電放樣



一樓版進鋼筋料



一樓樑筋綁紮



一樓底版完成

完成時間113年01月27日

車道版筋綁紮



一樓版水電配管



一樓版鋼筋綁紮



車道版澆置



一樓底版完成

完成時間113年01月27日


建築師一樓版勘驗



技師一樓版勘驗



標高器施作



版面清洗




一樓底版完成

完成時間113年01月27日

一樓版灌漿



混凝土坍度檢測



混凝土氯離子檢測



整體粉光



澆置後全景照

